

## DS 4 选型表

<b>DS 4</b>		□	□	□	-	□	□	□	□	-	□	□	-	□	□	-	□	□	-	□	□	-	□	□		
<b>测量压力</b>																										
	表压	6	8	0																						
<b>额定量程</b>																										
	[bar]																									
	1.0					1	0	0	1																	
	3.5					3	5	0	1																	
	10					1	0	0	2																	
	-1 ... 0					X	1	0	2																	
	用户需求					9	9	9	9																	请咨询
<b>节点</b>																										
	1 节点									1																
	2 节点 <sup>1</sup>									2																
<b>模拟输出</b>																										
	无模拟输出																									
	1 ... 5 V / 3线制 <sup>1</sup>																									
<b>电气连接</b>																										
	M8x1 (4针)																									
	用户需求																									
<b>压力接口及过程连接件</b>																										
	G1/8" 内螺纹																									
	M5 内螺纹带O型密封圈 <sup>2</sup>																									
	用户需求																									
<b>密封件</b>																										
	NBR																									
	用户需求																									
<b>参数设置</b>																										
	BD SENSORS 标准 <sup>3</sup>																									
	按用户需求设置 <sup>3</sup>																									
<b>特殊型号</b>																										
	标准																									
	用户需求																									

<sup>1</sup> 如选模拟输出只能最多实现1个节点

<sup>2</sup> 可连接法兰

<sup>3</sup> 用户可通过以下设备设置产品功能：手操器 P6 或编程连接器 CIS 680 / CIS 681 （请另外订购，详情参见相关产品样本）