

**DS 4 Tlakový spínač pro pneumatiku /  
vakuovou techniku****BD SENSORS**  
tlakoměrná technika

TYP	POPIS	
DS 4	Tlakový spínač (0...1 / 10 bar)	
<b>Kód</b>	<b>Měřený tlak</b>	
680	relativní	
<b>Kód</b>	<b>Rozsah</b>	<b>Přetížitelnost</b>
1001	0.....1,0 bar	2 bar
3501	0.....3,5 bar	7 bar
1002	0....10,0 bar	13 bar
X102	-1.....0 bar	2 bar
XXXX	podtlak	
9999	Jiné rozsahy	
<b>Kód</b>	<b>Spínací výstup</b>	
0	Zádný spínací výstup	
1	1 spínací výstup	
2	2 spínací výstupy	
<b>Kód</b>	<b>Elektrický výstup / Analogový výstup</b>	
0	Bez analogového výstupu	
C	1...5 V / 3 v	
9	Jiný	PD
<b>Kód</b>	<b>Elektrické připojení</b>	
Q00	M 8 x 1 (4-pólový)	
999	Jiné	PD
<b>Kód</b>	<b>Přípojka tlaku</b>	
Q00	G 1/8" vnitřní závit	
R00	M 5 x 1 vnitřní závit	
999	Jiná	PD
<b>Kód</b>	<b>Těsnění</b>	
5	NBR	
9	Jiné	PD
<b>Kód</b>	<b>Kód nastavení</b>	
000	Nastavení BD SENSORS - standard	
999	Jiná	PD
<b>Kód</b>	<b>Volitelné provedení</b>	
000	Standard	
999	Jiné provedení	PD

Programová vybavení k tlakovému spínači DS 4		
503326	Konfigurátor P6 pro DS4	

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

**POZOR na snímače DS4 se nevztahuje standardní sleva !!!**

Změny vyhrazeny.